


Elaboration du Cuivre

Opérations métallurgiques


Chargement

Fusion




Traitements


- Oxydation (soufflage)




-



- Réduction (perchage)



- Coulée
 - Refroidissement



Affinage Electrolytique
(procédé de l'anode soluble)

